

OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

A.	Průvodní zpráva
B.	Souhrnná technická zpráva
<u>C. Situační výkresy</u>	
C.1	Situační výkres širších vztahů
C.2	Katastrální situační výkres
C.3	Koordinační situační výkres
<u>D.1.1. Stavební řešení</u>	
D.1.1.1	Technická zpráva
D.1.1.2	Stávající stav a bourací práce - půdorys střechy
D.1.1.3	Stávající stav a bourací práce - technické pohledy
D.1.1.4	Nový stav - půdorys střechy
D.1.1.5	Nový stav - technické pohledy
D.1.1.6	Schématické detaily
<u>D.1.2 Konstrukční část</u>	
D.1.2.1	Statický posudek a technická zpráva
<u>D.1.4 Technika prostředí staveb</u>	
D.1.4.4.00	Technická zpráva
D.1.4.4.01	Hromosvod a uzemnění
D.1.4.4.02	Analýza rizika
<u>Dokladová část</u>	
- Odborný posudek jakostního stavu dřevěných konstrukčních prvků	
krovových konstrukcí, Zhotovitel: SANAKO.cz,s.r.o.	

OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

A.	Průvodní zpráva
B.	Souhrnná technická zpráva
<u>C. Situační výkresy</u>	
C.1	Situační výkres širších vztahů
C.2	Katastrální situační výkres
C.3	Koordinační situační výkres
<u>D.1.1. Stavební řešení</u>	
D.1.1.1	Technická zpráva
D.1.1.2	Stávající stav a bourací práce - půdorys střechy
D.1.1.3	Stávající stav a bourací práce - technické pohledy
D.1.1.4	Nový stav - půdorys střechy
D.1.1.5	Nový stav - technické pohledy
D.1.1.6	Schématické detaily
<u>D.1.2 Konstrukční část</u>	
D.1.2.1	Statický posudek a technická zpráva
<u>D.1.4 Technika prostředí staveb</u>	
D.1.4.4.00	Technická zpráva
D.1.4.4.01	Hromosvod a uzemnění
D.1.4.4.02	Analýza rizika
<u>Dokladová část</u>	
- Odborný posudek jakostního stavu dřevěných konstrukčních prvků	
krovových konstrukcí, Zhotovitel: SANAKO.cz,s.r.o.	

OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

A.	Průvodní zpráva
B.	Souhrnná technická zpráva
<u>C. Situační výkresy</u>	
C.1	Situační výkres širších vztahů
C.2	Katastrální situační výkres
C.3	Koordinační situační výkres
<u>D.1.1. Stavební řešení</u>	
D.1.1.1	Technická zpráva
D.1.1.2	Stávající stav a bourací práce - půdorys střechy
D.1.1.3	Stávající stav a bourací práce - technické pohledy
D.1.1.4	Nový stav - půdorys střechy
D.1.1.5	Nový stav - technické pohledy
D.1.1.6	Schématické detaily
<u>D.1.2 Konstrukční část</u>	
D.1.2.1	Statický posudek a technická zpráva
<u>D.1.4 Technika prostředí staveb</u>	
D.1.4.4.00	Technická zpráva
D.1.4.4.01	Hromosvod a uzemnění
D.1.4.4.02	Analýza rizika
<u>Dokladová část</u>	
- Odborný posudek jakostního stavu dřevěných konstrukčních prvků	
krovových konstrukcí, Zhotovitel: SANAKO.cz,s.r.o.	

OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

A.	Průvodní zpráva
B.	Souhrnná technická zpráva
<u>C. Situační výkresy</u>	
C.1	Situační výkres širších vztahů
C.2	Katastrální situační výkres
C.3	Koordinační situační výkres
<u>D.1.1. Stavební řešení</u>	
D.1.1.1	Technická zpráva
D.1.1.2	Stávající stav a bourací práce - půdorys střechy
D.1.1.3	Stávající stav a bourací práce - technické pohledy
D.1.1.4	Nový stav - půdorys střechy
D.1.1.5	Nový stav - technické pohledy
D.1.1.6	Schématické detaily
<u>D.1.2 Konstrukční část</u>	
D.1.2.1	Statický posudek a technická zpráva
<u>D.1.4 Technika prostředí staveb</u>	
D.1.4.4.00	Technická zpráva
D.1.4.4.01	Hromosvod a uzemnění
D.1.4.4.02	Analýza rizika
<u>Dokladová část</u>	
- Odborný posudek jakostního stavu dřevěných konstrukčních prvků	
krovových konstrukcí, Zhotovitel: SANAKO.cz,s.r.o.	

OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

A.	Průvodní zpráva
B.	Souhrnná technická zpráva
<u>C. Situační výkresy</u>	
C.1	Situační výkres širších vztahů
C.2	Katastrální situační výkres
C.3	Koordinační situační výkres
<u>D.1.1. Stavební řešení</u>	
D.1.1.1	Technická zpráva
D.1.1.2	Stávající stav a bourací práce - půdorys střechy
D.1.1.3	Stávající stav a bourací práce - technické pohledy
D.1.1.4	Nový stav - půdorys střechy
D.1.1.5	Nový stav - technické pohledy
D.1.1.6	Schématické detaily
<u>D.1.2 Konstrukční část</u>	
D.1.2.1	Statický posudek a technická zpráva
<u>D.1.4 Technika prostředí staveb</u>	
D.1.4.4.00	Technická zpráva
D.1.4.4.01	Hromosvod a uzemnění
D.1.4.4.02	Analýza rizika
<u>Dokladová část</u>	
- Odborný posudek jakostního stavu dřevěných konstrukčních prvků	
krovových konstrukcí, Zhotovitel: SANAKO.cz,s.r.o.	

OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

A.	Průvodní zpráva
B.	Souhrnná technická zpráva
<u>C. Situační výkresy</u>	
C.1	Situační výkres širších vztahů
C.2	Katastrální situační výkres
C.3	Koordinační situační výkres
<u>D.1.1. Stavební řešení</u>	
D.1.1.1	Technická zpráva
D.1.1.2	Stávající stav a bourací práce - půdorys střechy
D.1.1.3	Stávající stav a bourací práce - technické pohledy
D.1.1.4	Nový stav - půdorys střechy
D.1.1.5	Nový stav - technické pohledy
D.1.1.6	Schématické detaily
<u>D.1.2 Konstrukční část</u>	
D.1.2.1	Statický posudek a technická zpráva
<u>D.1.4 Technika prostředí staveb</u>	
D.1.4.4.00	Technická zpráva
D.1.4.4.01	Hromosvod a uzemnění
D.1.4.4.02	Analýza rizika
<u>Dokladová část</u>	
- Odborný posudek jakostního stavu dřevěných konstrukčních prvků	
krovových konstrukcí, Zhotovitel: SANAKO.cz,s.r.o.	