

Značka : 22.8.2022

UPOZORNĚNÍ

Zprávu o revizi uchovejte
po dobu užívání hromosvodů.

Příští revizi proveďte
v roce :

JINDŘICH ŠENBAUER
REVIZE ELEKTRICKÝCH
ZAŘÍZENÍ + HROMOSVODY
TEL.: 352 695 224, +420 606 114 441
IČO: 118 11 391, DIČ: CZ50090501

ČSN 34 1390

Zpráva o revizi hromosvodů Závadová

vykonaná dne : 22.8.2022

objekt : MU Sokolov
K.H.Máchy 1275
administrativní budova
356 01 SOKOLOV

Revizní technik : Jindřich Šenbauer
Ev. Č. 2256/4/20/R-EZ-E2/A

Stav zařízení se od poslední revize ze dne :

závadová

Měření zemních odporů provedeno přístroji : ETCR č. 2100 +

Celkový posudek : U svodu č.1 /69ohmů/ + č.2/69ohmů/ + č.3/89ohmů/ +
č.6/75ohmů/ -
vysoký zemní odpor - norma povoluje max.15 ohmů.

Lhůta k odstranění závad : **Závady odstranit do 30.10.2022**

tato zpráva o revizi má : 2 strany
počet příloh : -
počet vyhotovení zpráv : 3

rozdělovník : 2x MU Sokolov
1x revizní technik Jindřich Šenbauer

 **Sokolov**
Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

.....
podpis provozovatele

.....
podpis revizního technika



Počasí v posledních třech dnech : **proměnlivo**

Okolní půda : **hlinitokamenitá**

Poř. číslo	Druh materiálu, stavební materiál a krytina, popis hromosvodu, větší kovové hmoty a způsob uzemnění, zjištěné závady a podobně	počet		Svody, materiál a průřez	zemnič	
		jímačů	svodů		číslo	odpor
	<p><i>MU Sokolov</i> <i>K.H.Máchy 1275</i> <i>administrativní budova</i> <i>356 01 SOKOLOV</i></p> <p>1 - Administrativní budova budova zděná,patrová, krytina falcovaný plech, střecha sedlová,soustava hřebenová + pomocné jímače, pomocný jímač na komíně + okap vše připojeno na soustavu, na uzemnění použito drátu FeZn - prům 8mm.</p> <p>Hromosvodní soustava není schopna bezpečného provozu.</p>		6	drát 8mm AlMgSi	1 2 3 4 5 6	69 69 89 2 2 75