

Tabulka bublin

OZNAČENÍ	POPIS	POZNÁMKA	POČET KUSŮ 1.NP	Celkem
N101	D+MNT – Podezdívka/obezdívka nového el.rozvaděče. * YTONG tl.150, ca 25x90/275cm–vč.rozvaděče. Vyzdění na celou vmístn – nad rozv.oc. překlad 150x100/85cm * Vč. omítky, olej.nátěru a ker.soklu.	– Obezdívka s dutinou pro el.kabeláž – Kotvení do stáv.zdiva – orig. spojky závla YTONG – každá 2.spára – Přesný rozměr níky dle konkr. typu rozvaděče – v předstihu koordinovat s částí elektro	1	1
N102	Doplnění ker.obkladu cca 65x200cm * Vč. potřebných profilů pro obklady (rohová/ukončovací lišta)	Obklad vč. hrany a rohu. Vhodné "začištění" hran níky kolem čist.kusu kanal. pomocí lišt	1	1
N103	D+MNT : * Zdřez–ATYP 1025x510/870mm (prac.deska s prošlem, tmož, zadní lem, 2x dřez 450x450x250mm), nerez * Vč. odp.potrubí/sifon + vývod pro myčku	– PŘESNÝ TYP KONZULTOVAT S VEDENÍM MŠ PŘED OBJEDNÁNÍM!! (vyhovující dodavatel GASTRO Klimošek s.r.o.) V předstihu KO rozměrů/možnosti umístění dle skut.rozměrů! Stávumyvadlo S101 beze změn!	1	1
N105	* Doplnění štukové omítky po otlučení ker.obkladu * Doplnění olej.nátěru v.120cm		1	1
N107	D+MNT – zazdění otvoru okna * Zazdění otvoru okna 120x90cm, YTONG tl.100mm * Vč.omítek–plynulé navázání na okolní omítky – tl.omítek přizpůsobit skutečnosti * Vč. výztužné tkaniny s přesahem min.150mm, vč.očištění maleb pro napojení * Kotvení závla pomocí orig.spojek závla – každá 2.spára		2	2
N108	Nové příčky pod podestou a schod.ramenem * YTONG tl.100mm, kotvení pomocí orig.spojek závla svisle i vodorovně (podesta/sch.rameno) * Vč. omítek–uvnitř "skladu" tmel+perlinka, 1.01–tmel+perlinka+štuk	Nejednotná výška – dle průběhu schod.ramen/podesty	1	1
N109	D+MNT – Nové ATYP dveře * Nové ATYP dveře ocel./dřevěné do otvoru ca 125x140cm, vč.rámu a kování. * Vč. větracích otvorů/průvětrníků, zámek FAB	Dveře do prostoru pod schodištěm – úložný prostor > požadavek–max.otvor	1	1
N110	Oprava omítek/praskliv 1.01 – schodiště * Prašníbrat/profrézovat spáry+vyplnit rozpínavou maltou > zapravit flexi lepidlo+2x perlinka * Doplnit štuk.omítkou v rozsahu oprav + sjednocení povrchu celé stěny		1	1
N111	Nový olej.nátěr 1.01 – zrcadlo schodiště * Nový olej.nátěr stěn po opravě praskliv a vyzdění nových příček–zrcadlo schodiště 1.01	Olej po opr.praskliv – pruh š.60cm/dl.praskliny	2	2
N112	Zrušení netunělní šachty ZTI : * Dozdění vnitřní části šachty pro možnost zásypu * Zásyp STP/EXPOR + ruční hutnění – tl.ca 350mm * Betonová tl.100mm+KARI 150x100/6mm do tl. pod novou dlažbu		1	1
N113	D+MNT–Ochrana stáv.koberce/PVC 1.18 * Položení ochr.vrstvy proti poškození/znečištění lepeného koberce/PVC 1.18.	– Způsob ochrany ponechán na zhotoviteli – Do rozpočtu uvažována geotextilie 200g/m2+slepené přesahy	1	1
N114	D+MNT : Zásobník papír.ručníků vč. nástěnného dávkovače tekutého mýdla	Vhodné umístit dle možností – konzultovat s vedením MŠ	1	1
N115	Opravy praskliv – plochy stěn a stropů, svislé a vodorovné kouty * Plochy stěn/stropů – základně očistěbat–protloukání do jádra omítek cca 3mm v š.min. 400mm+aplikace flexi tmel+výztuž.tkanina (perlinka) * Kouty – DITTO jako stěny nebo zatmelení spár + aplikace vhodné krycí/ozdobné lišty kotvené/lepené pouze na jedné straně koutu. (např. dřev."L" profily, polystyrenové/EPS lišty/profily apod.).	– Vhodnost umístění krycích lišt konzultovat s TDI/vedením MŠ. – Rozsah – celé 1.NP pavilonu II. mimo 1.08,1.09,1.10,1.16 a 1.17	1	1
N116	Oprava stáv. olejových nátěrů – povrchová poškození : * Lokální odstranění nátěrů do rozsahu poškození + oprava podkladu doplněním (důlky, jamky vrypy, rýhy ...) * Lokální odstranění nátěrů do rozsahu poškození + oprava podkladu zarovnáním–přebroušení, odsekání (hrboly, výstupky, otřepy, stékající kapky ...)	Výsledkem budou rovné, hladké a čisté plochy. Preferují se prostory s pobytem a pohybem dětí, personálu a rodičů. Sklady, technické prostory a zázemí musí být zejména funkční, t.j. omyvatelné povrchy bez poškození a v celém rozsahu (100% určených ploch). Do rozpočtu uvažováno 10% plochy olej. nátěrů	1	1
N117	Oprava stáv. omítek stěn a stropů – malý rozsah/povrchová poškození : * Oprava odmaštěním/přebroušením lokálních poškození – součástí nové výmalby	– Rozsah – celé 1.NP pavilonu II. mimo 1.08,1.09,1.10,1.16 a 1.17 – Do rozpočtu uvažována 5% plochy stěn a 5% plochy stropů. Konkrétní místa a rozsah oprav určit po prohlídce s TDI	1	1
N118	Oprava stáv. omítek stěn a stropů – oprava jádrových omítek : * Lokální oprava omítek otlučením na zdivo v rozsahu poškození a doplnění omítek nových jednovrstvých nebo vč. štukové omítky. Platí i pro omítky pod olejovými nátěry.	Zejména omítky v oblastech prostupů potrubních rozvodů (ZTI, ÚT)	1	1
N119	Oprava stáv. štuk.omítek stěn a stropů (sjednocení štuk.omítek) : * Obkrábání stáv. maleb na omítku v rozsahu poškození/sjednocení * Nanesení opravné vrstvy štukové omítky + přepětnování/sjednocení povrchu a struktury řešené plochy	– Zejména omítky v oblastech prostupů potrubních rozvodů (ZTI, ÚT), předchozích nekvalitních oprav apod. – Do rozpočtu uvažováno 50% plochy stěn. Konkrétní Konkrétní místa vyřpavují po důkladné prohlídce s TDI	1	1
N120	D+MNT – odsekání+zpět doplnění 2ks ker.obkladu 20x25 * Bez DMNT ukončovacích PVC lišt (vsadit do stávajících) * Vč. spárování	– Provedení nutno z důvodu výměny kabeláže elektro – Volit obklad vhodný k obkladu stávajícímu – odsouhlasit s vedením MŠ	1	1
NP101	D+MNT–Nová dlažba 1.01 * Ker.dlažba 20x20–30x30 do vodovzd., flexibilního lepidla, protiskluz min.R10 * Vč.ker. soklíku – řezaná dlažba+PVC/kov.lišta nebo orig.sokl vč.10cm (dle v. rozvadů ÚT) – pouze stěny bez obkladu * Napojení na jiné místn. pomocí vhodné kov. přechodové/ukončovací lišty	– Celou plochu zarovnat do úr. jílového stupně schodiště – Nepřístupný ker. soklík za radiátory ÚT (instalovány rozvody ÚT) – ponechat původní sokl	1	1
NP102	D+MNT–Nová dlažba 1.12+1.13 * Ker.dlažba 20x20–30x30 do vodovzd., flexibilního lepidla, protiskluz min.R10 * Vč.ker. soklíku – řezaná dlažba+PVC/kov.lišta nebo orig.sokl vč.10cm (dle v. rozvadů ÚT) – pouze stěny bez obkladu * Prolažení dlažby až na stýk 1.13/spoj.chodba (pův. beton.práh) * Spárování – spárovací hmota s ohledem pro potravinářství * Napojení na jiné místn.–vhodná přechodová/ukončovací kovová lišta	Napojení na jiné místn. – Sikmá lišta/zlom dlažby – pro pojezd potravinovými vozíky vč. nápojů	2	2
NP103	D+MNT–Nová dlažba 1.15 * Ker.dlažba 20x20–30x30 do vodovzd., flexibilního lepidla, protiskluz min.R9 * Vč.ker. soklíku – řezaná dlažba+PVC/kov.lišta nebo orig.sokl vč.10cm * Vč.opr./doplnění podlahy po vyjmutých rozvodech ZTI * Napojení na jiné místn.–vhodná přechodová/ukončovací kovová lišta		1	1
NP104	D+MNT – Nové PVC 1.11 vč.obvod. PVC soklíku/dřev.lišt * Vč. příp.samonivelační vyrovnávací stěrky tl. do 3mm	Vhodnost použití samonivel.vyrovnávací stěrky/broušení betonu určit s TDI dle skutečnosti po odstranění příček	1	1
P101	DMNT–přesun-uskladnění–MNT zpět : Dřev.kryt rad. ÚT cca 0,2x0,85/celkem 6,7m		2	2
P102	DMNT–přesun-uskladnění–MNT zpět : Sestava dřev.kryt rad.ÚT+nábytek cca 0,25–0,35x0,85/celkem 17,00m	Sestava dřev.kryt rad. ÚT + policové skříňky – sestaveno do několika větších celků. Vhodné zaznamenat stáv. sestavy > zpětná instalace v původních sestavách	4	4
P103	DMNT–přesun-uskladnění–MNT zpět : Klavír/piano	Zvýšená opatrnost. – hudební nástroj/lakované dřevo!	1	1
P104	DMNT–přesun-uskladnění–MNT zpět : Dětská dřev.lezecká stěna cca 1,2x2,0m + dřev.žebřiny 08x2,3m	Kotveno pomocí vrutů a hmoždinek.	2	2
P105	DMNT–přesun-uskladnění–MNT zpět : Nábytková stěna–sestava š.0,4m, celkem pohled. plocha 4,9m2		1	1
P106	DMNT–přesun-uskladnění–MNT zpět : Sestava–dřevěný regál lůžního prádla a matrací cca 0,6x3,0/v.2,7m		1	1
P107	DMNT–přesun-uskladnění–MNT zpět : Dřevěný policový regál cca 0,35x2,1m/celkem dl.4,4m		2	2
P108	DMNT–přesun-uskladnění–MNT zpět : Kovový policový regál cca 0,35x2,0m/celkem dl.3,0m		2	2
P109	DMNT–přesun-uskladnění–MNT zpět : Dřevěný policový regál cca 0,2x1,2m/celkem dl.3,2m		1	1
P110	DMNT–přesun-uskladnění–MNT zpět : Dřevěné šatní skříňky 0,38x1,2m, celkem dl.7,0m		4	4
P111	DMNT–přesun-uskladnění–MNT zpět : Dřevěná kuch. spodní skříňka 0,6x1,0/0,85m+horní skříňka 0,35x1,0/0,5m		1	1
P112	DMNT–přesun-uskladnění–MNT zpět : Dřevěné skříňky–obuv 0,3x1,2m/dl.3,0m		1	1
P113	DMNT–přesun-uskladnění–MNT zpět : Myčka nádobí 60x60/85cm+podstavec v.35cm.	Vč. odpojení/zapojení – el.220V, SV, odpad do sifonu dřezu	1	1
P114	DMNT–přesun-uskladnění–MNT zpět : Podstavec pro mycí prostředky 40x65/ v.20cm, nerez		1	1
P115	Přesun-uskladnění–přesun zpět : Volně umístěný nábytek/hračky v ploše herny 1.NP (psací stoly, "domečky", komody ...)	odhad do 50kg	1	1
S101	Prvky/kce bez zásahu Umyvadlo 55cm, vč.nástěnné bat.SV/TV a odp.potrubí/sifon		1	1

Součet: 51

POZN.: Do rozpočtu/ocenění nutno zahrnout všechny údaje uvedené v tabulce bublin!

POPIS BUBLIN DLE BAREV :

- XY Prvky/kce bez zásahu
- XY Bourání/demontáže do odpadu
- XY DMNT, přesun, uskladnění + zpět MNT
- XY Stavební prvky/kce nové
- XY ZTI prvky/rozvody nové

LEGENDA :

- obkl.190 Stávající obklad BEZ ZÁSAHU
- olej.100 Oprava stáv.olej. nátěrů
- nový obklad/olej. Nové povrchy stěn

POZNÁMKA – VŠEOBECNĚ :

* Objekt vykazuje (celkově/lokálně) horizontální a vertikální nerovnosti a dílenské nepřesnosti (rovinnost stěn, podlah, stropů...). Uvedené kóty nutno považovat za informativní.
* Nosné kce. – v jednotlivých podlažích osové odchylky, pro potřeby dokumentace zaměřeno/zpracováno. V příp. potřeby nutno kontrola konkrétního provedení v daném místě.
* TL.příček/stěn, rozměry stav.otvorů, schod.stupně úroveň podlah apod. zpracovány – uvedené hodnoty mohou vykazovat drobné lokální odchylky.
* Stavební otvory měřeny pouze uvnitř budov – z exteriéru nezohledněna tl. KZS.
* Měřeno vč. omítek/KZS.
* Některé prostory nelze zcela zaměřit pro množství uskladněného obsahu.
* DOKUMENTACI NELZE POUŽÍT JAKO PODKLAD PRO DÍLENSKOU ČI VÝROBNÍ DOKUMENTACI.
* V příp. změny/úpravy/přestavby a pod. nutno přesně zdokumentovat jednotlivé části v daném místě vč. příp. nutného stavebně-technického průzkumu – část stavební / ZTI / elektro apod.
* Do PD nejsou zakresleny a popsány některé detaily či části stavby nepotřebné k účelu dokumentace.

Tabulka místností – 1.NP – NOVÝ STAV

Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Výška [m]	Podlaha	Stěny	Strop	Poznámka
1.01	VSTUPNÍ HALA	21,56	3	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA+MALBA/OLEJ	OMÍTKA+MALBA	
1.02	ZRUŠENO						(SOUČÁST 1.01)
1.03	CHODBA	4,26	2,98	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA+MALBA/OLEJ	OMÍTKA+MALBA	
1.04	WC–PŘEDSÍŇ	0,92	2,67	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA/KER.OBKLAD	SÁDROKARTON	
1.05	WC PERSONÁL	1,72	2,71	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA/KER.OBKLAD	SÁDROKARTON	
1.06	ŠATNA/ÚKLID	3,4	2,76	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA/KER.OBKLAD	SÁDROKARTON	
1.07	ŠATNA	16,3	2,98	PVC	OMÍTKA+MALBA/OLEJ	OMÍTKA+MALBA	SDK podhled ZTI
1.08	UMYVÁRNA	10,61	2,98	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA+KER.OBKLAD	OMÍTKA+MALBA	SDK podhled ZTI
1.09	SPRCHA	0,72	1,75	DLAŽBA KERAMICKÁ	OBKLAD KERAMICKÝ	- - -	
1.10	WC	6,2	2,98	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA+KER.OBKLAD	OMÍTKA+MALBA	SDK podhled ZTI
1.11	SKLAD	10,15	2,98	PVC	OMÍTKA+MALBA/OLEJ	OMÍTKA+MALBA	
1.12	VÝDEJNA	6,83	2,41	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA/OLEJ/KER.OBKLAD	OMÍTKA+MALBA	SDK podhled ZTI
1.13	CHODBA	4,25	2,4	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA+MALBA/OLEJ	SÁDROKARTON	
1.14	VÝTAH	1,12	0	- - -	ZDIVO+OMÍTKA	- - -	
1.15	SKLAD	3,23	2,98	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA+MALBA	OMÍTKA+MALBA	
1.16	SKLAD	3,19	2,98	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA+MALBA/OLEJ	OMÍTKA+MALBA	
1.17	SKLAD	4,07	3	DLAŽBA KERAMICKÁ	OMÍTKA+OLEJ/KER.OBKLAD	OMÍTKA+MALBA	
1.18	HERNA	101,47	2,98	KOBEREC/PVC	OMÍTKA+MALBA/OLEJ	OMÍTKA+MALBA	

Celková plocha [m²]: 199,98

Vedoucí projektant	Vypracoval	Kreslil	Zodpovědný projektant
Milan Babic	Milan Babic	Milan Babic	Milan Babic

Kraj: Karlovarský | Stav. úřad: Sokolov

Stavebník : Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČ: 00259586

Stavba:
MŠ Majerové 1650, Sokolov, pč. 1631/8, stav.úpravy pavilonu II – STAVEBNÍ ČÁST

Obsah:
Půdorys 1.NP – nový stav

Milan Babic
projektová, inženýrská a stavební činnost
Křižová 131, Sokolov, 356 01
Tel.: 777/272751, 352/624608
E-mail : ex-interier@wo.cz
IČO: 62636359 DIČ: CZ6804102316

Datum	XII/2019
Formát	6xA4
Zak. číslo	07/2019
Měřítko	1:50
Stupeň:	DPS
Výkr.č.	D1.1.06