



POZNÁMKY :

ZTI :
Neznámé přesné provedení vody a kanalizace (DN, materiál...)
Nutno upřesnit během provádění.

POZN.1 :
Kanalizace 2.NP – litina DN 100, zavěšeno pod stropem

POZN.2 :
Panel+prizdívka/zdivo? Nutno sonda k ověření stability/přidržnosti.
V příp. pochybností okamžitě řešit se zástupcem stavebníka.

STÁV. ZTI ROZVODY :

- —< — Splašková kanalizace – WC
- Studená voda
- - - - - Teplá voda
- ===== Stáv. rozvod ÚT, ocel

Nekotované konstrukce/prvky NEJSOU zaměřeny (není součástí stavby) – jsou zakresleny pouze informativně.
Do PD nejsou zakresleny a popsány některé detaily či části stavby nepotřebné k účelu dokumentace. Kótováno vč. omítek.

Vedoucí projektant	Vypracoval	Kreslil	Zodpovědný projektant	<div>Milan Babic</div> <div>projektová, inženýrská a stavební činnost</div> <div>Křížová 131, Sokolov, 356 01</div> <div>Tel.: 777/272751, 352/624608</div> <div>E-mail : ex-interior@wo.cz</div> <div>IČO: 62636359 DIČ: CZ6804102316</div>	
Milan Babic	Milan Babic	Milan Babic	Milan Babic		
Kraj: Karlovarský	Stav. úřad: Sokolov				
Stavebník : Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČ: 00259586				Datum	XII/2018
Stavba: Oprava výdejen potravin MŠ Vítězná 725, Sokolov, pč. 2846/18				Formát	2xA4
				Zak. číslo	06/2018
				Měřítko	1:50
				Stupeň:	DPS
Obsah: Půdorys 1.NP - současný stav				Výkr.č.	D1.1.02