



POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ, ABY VYBRANÝ DODAVATEL POŽÁDAL VŠECHNY SPRÁVCE PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ O JEJICH PŘESNÉ VYTÝČENÍ.

V MÍSTECH SOUBĚHU, NEBO KŘÍŽENÍ SÍTÍ BUDE DODRŽENA NORMA ČSN 73 6005, VČ. ÚHLU KŘÍŽENÍ!

ZEMNÍ PRÁCE V MÍSTECH KŘÍŽENÍ TĚCHTO SÍTÍ, EVENTUÁLNĚ V JEJICH SOUBĚHU, JE NUTNÉ PROVÁDĚT RUČNĚ SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ!

JAKÝKOLIV ZÁSAH DO INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE NUTNO PŘEDEM DOHODNOUT SE SPRÁVCEM, ZA JEHOŽ DOZORU BUDOU PRÁCE REALIZOVÁNY.

VEŠKERÉ ROZMĚRY MUSÍ BÝT OVĚŘENY PŘEMĚŘENÍM PŘÍMO NA MÍSTĚ !

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA	ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň IČO 25229869 ☎ 377223236 info@atelier-soukup.cz www.atelier-soukup.cz			číslo paré: datum: 08/2021 revize: - stupeň: DSP a DPS číslo zakázky: 2021060 měřítko: 1:200 číslo přílohy: C.2	
	zodpovědný projektant:	autor:	projektant:		
	Ing. Antonín Švehla	Ing.arch. Jan Soukup	Michaela Pelešková		
	investor:	Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov			
	místo stavby:	Sokolov, p.č.3341,3340, Kostel sv. Antonína Paduánského, k.ú. Sokolov 752223			
akce:	SOKOLOV KOSTEL SV. ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO PŘEDPOLÍ KOSTELA				
část:	C. SITUACE				
název přílohy:	CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES				