



SUAS Teplárenská s.r.o.

Tisová 2, 356 01 Březová

Ing. Pavel Adamec

Sádecká 62

438 01 Holedeč

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
----- /23.04.2025

NAŠE ZNAČKA
96/2025

VYŘIZUJE/LINKA
Zdeněk Kaplan
733 696 132
zdenek.kaplan@suasgroup.cz

MÍSTO ODESÍLÁNÍ/DNE
Tisová / 24.05.2025

Věc: Vyjádření k existenci inženýrských sítí.

Na základě Vaší žádosti ze dne 23.04.2025 o stanovisko k projektové dokumentaci na akci „**Husovy sady - obnova a rozšíření chodníků**“ sdělujeme, že ve vyznačeném zájmovém území se nachází primární vedení SCZT, v majetku SUAS Teplárenská s.r.o.

Potrubní trasa je předizolované parní a neizolované, epoxy-sklolaminátové, kondenzátní potrubí, vedené v bez kanálovém provedení, v zásypu.

SUAS Teplárenská s.r.o. nemá k výše uvedené akci výhrady za předpokladu, že:

- **bude respektováno ochranné pásmo primárního vedení CZT dle zákona č. 458/2000 Sb., HLAVA II. DÍL 3, Teplárenství, § 87,**
Ochranné pásmo je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení, které činí 2,5 m,
- při vlastní realizaci nesmí dojít k narušení, popřípadě poškození zařízení v našem majetku,
- tam, kde stavba zasahuje do ochranného pásma, budou výkopové práce prováděné ručně,
- veškeré stavby v našem ochranném pásmu musí být rozebíratelné z důvodu možných oprav na našem zařízení,
- v místě křížení nesmí být používána vibrační technika,
- teplovody nebudou v místě stavby pojižděny technikou mimo oficiální přístupové komunikace, v případě potřeby pojezdu, budou nad naše zařízení rozmístěny roznášecí panely, které budou zařízení přesahovat min. o jeden metr,
- trasu teplovodů je možné křížit či být v souběhu v minimální vzdálenosti dané normou ČSN 73 6005, kdy v místě křížení, či souběhu musí být zařízení v ochranné mechanicky odolné chráničce, a to s přesahem minimálně 1 m přes ochranné pásmo, v případě křížení s kolektorem musí zůstat mezi stavební částí kolektoru a umístěného zařízení minimálně 0,3 m,
- jakékoliv křížení ochranného pásma teplovodů musí být před zásypem zkontrolováno a musí být proveden zápis do stavebního deníku,
- v průběhu stavby a po její realizaci musí zůstat naše zařízení a přístup k němu volně přístupný,
- zjistí-li stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor,
- v případě poškození našeho zařízení bude oprava provedena na náklady investora,
- budeme vyzváni k účasti při veškerých stavebních činnostech dotýkajících se našeho zařízení.
- Pro bližší identifikaci našeho zařízení přikládám geodetické zaměření z doby opravy.

S pozdravem

Kaplan Zdeněk
SUAS Teplárenská
jednatel

SUAS Teplárenská s.r.o.

Tisová 2, 356 01 Březová

IČ 635 05 401

DIČ CZ699001005

(3)