


## RH – HLAVNÍ ROZVADĚČ OBJEKTU



RS  
ROZVADĚČ PRÁDELNY A SUŠÁRNY

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 PEN sřt.50Hz, 400V/TN-C  
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 :  
STUPEŇ OCHRANY – ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE  
– DOPLNĚNA : PROUDOVÝ CHRÁNİČ  
: DOPLNŮJÍCÍ POSPISOVANÍ

<b>ELEKTROPLAN S.r.o.</b>		<b>TEL: 353 567 665</b>	
<b>PROJEKT A REALIZACE STAVEB A ZAŘÍZENÍ ELEKTRO</b>		<b>MOBIL: 608 981 690</b>	
		<b>ÍČ: 263 94 472</b>	
		<b>360 06 KARLOV VARY,</b>	
		<b>LOKETSKÁ 12</b>	
<b>VYPRACOVAL</b>	<b>REMIŠOVSKÝ</b>	<b>ZODP.PROJ.</b>	<b>REMIŠOVSKÝ</b>
<b>INVESTOR</b>	<b>Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, ÍČ: 00259586</b>		
		<b>HIP</b>	<b>MILAN BABIC</b>
<b>STAVBA</b>	<b>MŠ Kosmonautů 1881, Sokolov</b>	<b>FORMÁT</b>	<b>2 A 4</b>
	<b>Oprava prádelny a sušárny</b>	<b>DATUM</b>	<b>04 / 2017</b>
		<b>MĚŘÍTKO</b>	<b>-</b>
		<b>STUPEŇ</b>	<b>DSP</b>
<b>Část</b>	<b>D.1.4.4. - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE</b>	<b>Č. ZAKÁZKY</b>	<b>17 - 037</b>
<b>OBSAH</b>	<b>SCHEMATA NAPÁJENÍ</b>	<b>č.v.</b>	<b>E - 3</b>