



Tabulka místností						
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Výška [m]	Podlaha	Stěny	Strop
1.01N	VÝDEJNA	13,02	2,56	DLAŽBA KERAMICKÁ	OBKLAD/OMÍTKA	PANEL+MALBA
1.02N	VÝDEJNA	12,88	2,6	DLAŽBA KERAMICKÁ	OBKLAD/OMÍTKA	PANEL+MALBA

Celková plocha [m²]: 25,9

POPIS BUBLIN/BAREV :

- (XY) Prvky/kce bez zásahu
- (XY) Bourání/demontáže do odpadu
- (XY) DMNT, přesun, uskladnění + zpět MNT
- (XY) Stavební prvky/kce nové
- (XY) ZTI prvky/rozvody nové
- (X01) Související nové prvky-NEJSOU SOUČÁSTÍ STAVBY

Nekotované konstrukce/prvky NEJSOU zaměřeny (není součástí stavby) – jsou zakresleny pouze informativně.  
Do PD nejsou zakresleny a popsány některé detaily či části stavby nepotřebné k účelu dokumentace. Kótováno vč. omítek.

Vedoucí projektant		Vypracoval		Kreslil		Zodpovědný projektant		<div>Milan Babić</div> <div>projektová, inženýrská a stavební činnost</div> <div>Křížová 131, Sokolov, 356 01</div> <div>Tel.: 777/272751, 352/624608</div> <div>E-mail : ex-interier@wo.cz</div> <div>IČO: 62636359 DIČ: CZ6804102316</div>					
Milan Babić		Milan Babić		Milan Babić		Milan Babić							
Kraj		Karlovarský		Stav. úřad:		Sokolov							
Stavebník : Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČ: 00259586													
<div>Stavba:</div> <div>Oprava výdejen potravin</div> <div>MŠ Vítězná 725, Sokolov, pč. 2846/18</div>										Datum		XII/2018	
										Formát		2xA4	
										Zak. číslo		06/2018	
										Měřítko		1:50	
										Stupeň:		DPS	
Obsah:										Výkr.č.		D1.1.09	
Půdorys 2.NP - nový stav													