

## **Sokolov , náměstí Budovatelů 1404-07 a 1421-28**

### **biologický průzkum objektů – výskyt synantropních druhů živočichů**

#### **Popis lokality a záměru :**

Objekty – bytové domy se nacházejí v centru městské zástavby Sokolova.

Obytné domy mají ploché střechy (1404 – 1407) bez půd, objekt 1421 -1428 má valbovou střechou z tašek, s půdními prostory.

Záměrem investora jsou stavební úpravy objektů.

#### **Metodika :**

Objekty byly navštíveny dne 1.6.2020, tzn. v období rozmnožování netopýrů a hnízdění ptáků; průzkum byl zaměřen na ověření případného výskytu synantropních zvláště chráněných či ochranných významných druhů živočichů.

Metodou zjišťování byla vizuální kontrola přítomnosti ptáků (rorýsů, jiříček) a netopýrů v objektu a jeho okolí, kontrola vnějších plášťů budov a hledání pobytových stop (trus ptáků a netopýrů, vývržky, zbytky starých hnízd, peří).

Při vizitaci půd a dále také při večerní návštěvě lokality byl použit bat-detector Petterson D 200.

#### **Výsledky vizitace objektu :**

Na pláštích budov nebyly zjištěny známky hnízdění synantropních druhů ptáků v předchozích hnízdních obdobích (opuštěná hnízda, spáry či otvory se zbytky trusu aj.).

Pod střechou, po obvodu budovy se nenachází žádné otevřené, živočichům přístupné ventilační otvory, které ( z analogie v podobných lokalitách) by mohly sloužit jako hnízdiště rorýsů obecných, event. úkryt netopýrů; nebyly zjištěny ani žádné jiné vhodné úkryty na pláštích budov či pod jejich střechou .

Výskyt netopýrů (jednotl. exempláře, kolonie) v půdních prostorech zjištěn nebyl.

Při večerní návštěvě nebyla v okolí domů zjištěna letová aktivita netopýrů, která by nasvědčovala přítomnosti rozmnožovací kolonie v objektech.

#### **Závěr, doporučení k realizaci záměru :**

Vizitace objektu byla provedena v období rozmnožování netopýrů a rorýsů, event. dalších druhů ptáků.


Žádné stopy nenasvědčují hnízdění rorýsů či jiných synantropních druhů ptáků v objektu, výskyt rozmnožovací kolonie netopýrů v objektu byl za pomoci bat-detektoru vyloučen.

V dostupných databázích (ČESON, AOPK) nebyly nalezeny údaje o výskytu netopýrů či rorýsů v posuzovaných objektech.

Realizací záměru nedojde tedy ke konfliktu se zájmy a ustanoveními na ochranu živočichů formulovaných v ZOPK.

V Karlových Varech,  
4.6.2020

RNDr. Oldřich Bušek  
autoriz. osoba dle §45i ZOPK

  
RNDr. Oldřich Bušek  
autorizovaná osoba dle zákona  
č. 114/1992 Sb,  
biolog. hodnocení - hodnocení vlivů



Objekt 1404 – 1407 - pohled od východu



Objekty 1421 - 1428 – pohled od východu